

## PHS-864 非接觸式相序計(檢相計)



- 1.非接觸式量測的檢相計
- 2.具有檢測缺相和相序的雙重功能。
- 3.自動關機功能(約五分鐘)。
- 4 將鱷魚夾夾住電源線外部即可檢測，因此安全度高。
5. 儀表背面附有四顆強力磁鐵

量測原理	靜電感應
輸入電壓	70~1000VAC(交流電壓)
頻率範圍	45~65Hz
適用線徑	Φ 1.6mm~16mm
自動關機	約五分鐘
電源不足警告	LED 指示燈
使用電源	AA 鹼性電池 x 2(顆)
電池壽命	約 70 小時
操作溫濕度	0°C~40°C 最大相對溼度 80%
儲存溫濕度	-10°C~50°C 最大相對溼度 80%
測試線長度	約 70 公分
外形尺寸	70(長) x 75(寬) x 30(高)mm
重量(含電池)	約 200 克
附件	說明書、皮套、電池